
Legepladsinspektion

På foranledning af:

**Andelsboligforeningen Thorsvej
Thorsvej
4200 Slagelse
Else Laugesen**

er der udført inspektion hos:

**Andelsboligforeningen Thorsvej
Thorsvej v. nr. 16
4200 Slagelse**

Inspektionen er gennemført d.: 17. juni 2025

Rapporten er færdiggjort d.: 17. juni 2025

Inspektions type: **Årlig Hovedinspektion**

Inspektion og rapport udført af: **Michael Osbæck Jensen**



Grundoplysninger:

Der er fra rekvirenten ikke udleveret skriftlige oplysninger om installation, vedligehold jfr. DS/EN 1176-1 punkt 6.

I de tilfælde hvor redskaberne ikke er korrekt mærket i henhold til DS/EN 1176, er det ikke altid muligt at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år samt redskabet 0-niveau (Nedgravningsdybde). Inspektionen gennemføres i disse tilfælde ud fra de registrerede forhold og den senest udgivende standard.

Denne inspektion er udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder. Hvilke delstandarder der er anvendt ved inspektionen, er beskrevet under oversigtsbilledet ved hvert enkelt redskab. Desuden anvendes følgende standarder, hvor dette er relevant: DS/EN 15312:2007+A1:2010 Frit tilgængeligt multisportsudstyr, DS/EN 14974:2006+A1:2010 Rullesportsudstyr, DS/EN 16899:2016 Parkour smat DS/EN 16630:2015 Fastinstalleret fitnessudstyr.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 samt almindeligt måleværktøj.

Der er foretaget stikprøver ved stolper i jord efter skøn. Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er det ud fra det, der kunne iagttages alene foretages en vurdering.

Hvor der er tvivl om underlagets stødabsorberende egenskaber, vil underlaget blive testet med faldkugletest jf. testmetode 2, anvist i EN1177. Dette vil blive registreret i rapporten, hvis grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet.

Det gældende lovgrundlag kan findes i Bygningsreglementet BR-18 Tekniske bestemmelser afsnit 16, § 358 - § 367

Resultat:

Inspektionen er gennemført med følgende resultat:

Der er fundet 2 afvigelser på de testede redskaber.

Der er ligeledes bemærkninger til manglende sikkerhedskæde på redegynge

DS/EN 1176 og DS/EN 1177

De gældende europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 er de standarder som lovgivningen henviser til. De beskriver de sikkerhedsregler som skal overholdes for nye legeredskaber.

Inspektioner:

Omfanget af inspektioner er beskrevet i DS/EN 1176-7 Pkt. 6.2, som siger: Redskaber og de tilhørende komponenter bør inspiceres på følgende måde:

Rutinemæssig visuel inspektion

Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, fx kan farerne bestå i ituslåede dele eller knuste flasker.

På legepladser, der er udsat for intens brug eller hærværk, kan daglig inspektion være nødvendig.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion med det formål at efterse redskabets drift og stabilitet, især for slitage. Denne inspektion bør udføres med 1 til 3 måneders mellemrum eller som angivet i fabrikantens vejledning.

Særlig opmærksomhed bør være rettet mod "permanent forseglede" dele.

NOTE 1 - Eksempler på punkter, der er relevante i forbindelse med visuel inspektion og driftsinspektion, kan være renhed, redskabets frihøjde (nødvendig afstand til underlag), underlag, fritlagte fundamenter, skarpe kanter, manglende dele, usædvanlig stort slid (af bevægelige dele) og konstruktionsintegritet.

Årlig hovedinspektion

Den årlige hovedinspektion foretages med henblik på at bestemme det samlede sikkerhedsniveau for redskaber, fundamenter og underlag, fx overensstemmelse med den eller de relevante dele af EN 1176. Omfattet heraf er også ændringer som følge af en vurdering af sikkerhedsforanstaltninger (se 8.2.1), vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring og eventuelle ændringer i redskabernes sikkerhedsniveau som følge af reparationer eller af, at komponenter er tilføjet eller udskiftet.

Særlig opmærksomhed bør være rettet mod "permanent forseglede" dele.

NOTE 2 - Den årlige hovedinspektion kan kræve udgravning eller afmontering af visse dele. Yderligere foranstaltninger kan være nødvendige for at påvise anden mulig nedbrydning af konstruktionen.

Redskaberne bør inspiceres af kvalificerede personer i nøje overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

NOTE 3 - Det krævede kvalifikationsniveau vil afhænge af opgaven.



CERTIFIKAT

Certifikat nr.: 023

Dette bekræfter at

Michael Osbæck Jensen

Fødselsdato: 21-06-1958

har deltaget i og bestået en skriftlig eksamen, herunder en inspektion af en legeplads, og er dermed certificeret som

LEGEPLADSINSPEKTØR

Kursusdato: 3.-7. marts 2014. Første udstedelse af dette certifikat: 01-09-2014.

Gyldighedsperiode: 01-09-2023 – 01-09-2026

Certifikatet gælder for inspektion i henhold til følgende standarder for Legepladsredskaber og -underlag:

DS/EN 1176-1:2008 & 2017 - Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-2:2009 & 2017 - Gynger - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-3:2009 & 2017 - Rutsjebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-4:2009 & 2017 - Svævebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-5:2009 & 2019 - Karruseller - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-6:2009 & 2017 - Vipper - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-7:2008 & 2020 - Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift
DS/EN 1176-10:2009 - Fuldstændigt lukkede legeredskaber - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-11:2014 - Tredimensionelle klatretræ - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1177:2018 + AC:2019 - Støddæmpende legepladsunderlag - Metoder til bestemmelse af støddæmpning
DS/EN 15312 + A1:2010: Frit tilgængeligt multisportsudstyr - Krav, herunder sikkerhedskrav, og prøvningsmetoder
DS/EN 14974 + A1:2010 & 2019: Skaterparker - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 16630:2015: Fastinstalleret udendørs fitnessudstyr
DS/EN 16899:2016: Sportsudstyr - Sports- og fritidsudstyr - Udstyr til parkour

Certifikatet omfatter IKKE: DS/EN 1176-1:2008 & 2017 Anneks A, B og C - DS/EN 1176-2:2009 & 2017 Anneks B og C - DS/EN 1176-4:2009 & 2017 Anneks A og B - DS/EN 1176-5:2009 Anneks A - DS/EN 1176-6:2009 & 2017 Anneks A,B,C og D.

Sted og dato:

København, 4. december 2023

Underskrevet på vegne af
DNV Business Assurance
Denmark A/S

Birgit Lund Nielsen
Training Manager



Foto 1

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel
 DS/EN 1176-2 Gynger
 DS/EN 1176-7 Vedligehold
 DS/EN 1177 Faldunderlag




Foto 2

Balancestamme

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel
 DS/EN 1176-7 Vedligehold
 DS/EN 1177 Faldunderlag

Producent: Den Lille Legepladsfabrik
Årgang: Ukendt
Produkt nr.: Ukendt



Foto 3

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 4

Balancestubbe

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel

DS/EN 1176-7 Vedligehold

DS/EN 1177 Faldunderlag

Producent: Den Lille Legepladsfabrik

Årgang: Ukendt

Produkt nr.: Ukendt



Foto 5

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 6

Opstilling med kolbøttestænger

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel

DS/EN 1176-7 Vedligehold

DS/EN 1177 Faldunderlag

Producent: Den Lille Legepladsfabrik

Årgang: Ukendt

Produkt nr.: Ukendt



Foto 7

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 8

Klatrenet

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel

DS/EN 1176-7 Vedligehold

DS/EN 1177 Faldunderlag

Producent: Den Lille Legepladsfabrik

Årgang: Ukendt

Produkt nr.:



Foto 9

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 10

Gyngestativ med redegynge

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel

DS/EN 1176-2 Gynger

DS/EN 1176-7 Vedligehold

DS/EN 1177 Faldunderlag

Producent: Den Lille legepladsfabrik

Årgang: Ukendt

Produkt nr.: Ukendt



Foto 11

Problem:

Efter nugældende standard (2017/18) skal der på en flerbruger-gyngesæde være monteret en sikkerhedskæde i øverste del af gyngeskæden

Det var ikke et krav da dette redskab blev monteret

Det anbefales at montere en sikkerhedskæde hvis det er muligt

Kilde i standarderne:

DS/EN 1176-2 pkt. 4.6.3



Foto 12

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.



Foto 13

Legehus

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel

DS/EN 1176-7 Vedligehold

Producent: Ukendt

Årgang: Ukendt



Foto 14

Problem:

Der er snoreklemfælder i tagsamling i gavl ved indgang

Tage bør fremstilles sådan, at de ikke fanger snorestopperen.

Snorestopper vist på foto

Kilde i standarderne:

DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.7.3



Foto 15



Foto 16

Problem:

Husets bordplade har ru og flossede kanter ved vinduesåbning

Tilgængelige dele af være afrundet i min. 3 grader og være fri for splint og andre skarpe genstande

Kilde i standarderne:

DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.5 Redskabets finish

DS/EN 1176-7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligehold

Udskift defekte dele